

PROTOKOL

z místního šetření VVT Bečva,

který sepsal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

Úkon byl zahájen v 12:00 dne 27.10.2020

Odběr vzorků z výustě spol. Energoaqua v blízkosti mostu do obce Juřinky. Pořízena fotodokumentace. Odběr vzorků prováděl HZS Valašské Meziříčí. Velitel zásahu p. [REDAKCE] (950681111) za přítomnosti Policie ČR prap. [REDAKCE] (tel. 725123350).

3 vzorky	1x	cca 2 m nad výustí
	1x	přímo z výusti
	1x	cca 6 m pod výustí

Na doporučení velitele zásahu HZS Val. Mez. Informovat obyvatelstvo ohledně úniku neznámé látky. Vzorky budou předány pracovníku VaK Vsetín panu Válkovi. Dle sdělení pracovníka VaK Vsetín byla odebrána sada 3 vzorků

1x	nad výustí cca 2 m – po odběru HZS
1x	z výusti – před odběrem HZS
1x	pod výustí 10 m - po odběru HZS

Proto vzorky odebrané HZS Val. Mez. Na příkaz Policie ČR – Hosp. krim. budou odvezeny do laboratoře Frenštát p. Rad.

Čas odebrání vzorků 12:35

Městský úřad
odbor životního prostředí
757 38 Valašské Meziříčí

-7-

Za správnost opisu odpovídá: [REDAKCE]

PROTOKOL

z místního šetření VVT Bečva,

který sepsal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

Úkon byl zahájen v 8:40 dne 28.10.2020


Kontrola výusti do VVT Bečva patřící společnosti Energoaqua a.s., v blízkosti mostu do obce Juřinka. V místě výusti nebylo zjištěno zpěnění na hladině řeky Bečvy. Je pořízena fotodokumentace. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Kontrola VVT Bečva v místě - splav v obci Juřinka. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Kontrola VVT Bečva v místě - most do obce Choryně. Úhyn ryb nebyl zpozorován. Z mostu byl pozorován přirozený pohyb ryb.

Městský úřad

odbor životního prostředí
757 38 Valašské Meziříčí
-7-

Za správnost opisu odpovídá: 

PROTOKOL

z místního šetření VVT Bečva,

který sepsal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

Úkon byl zahájen v 13:00 dne 28.10.2020

Kontrola VVT Bečva v místě – za fotbalovým hřištěm v obci Choryně. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Kontrola VVT Bečva v místě - most do obce Choryně. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Kontrola VVT Bečva v místě – lávka přes řeku Bečvu u Šnajdara. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Kontrola výusti do VVT Bečva patřící společnosti Energoaqua a.s., v blízkosti mostu do obce Juřinka. V místě výusti zjištěno zpěnění na hladině řeky Bečvy. Úhyn ryb nebyl zpozorován.

Je pořízena fotodokumentace.



Za správnost opisu odpovídá:



Městský úřad
odbor životního prostředí
757 38 Valašské Meziříčí

-7-